

There are no translations available.



Telescaunul de pe **partia Suior** din Maramures nu a mai functionat, duminica, din cauza unei pene de curent, producand panica printre turisti.

Telescaunele nu s-au oprit automat si au inceput sa se deplaseze in sens invers. Speriasi, oamenii au incercat sa se salveze si au sarit de la inaltime.

La originea incidentelor pare sa fie un cablu de inalta tensiune, care ar fi cedat sub greutatea zapezii.

Unii dintre cei aflati in instalatie s-au speriat atat de tare incat n-au mai asteptat echipele de interventie si s-au eliberat singuri, desi risca sa se accidenteze grav, relateaza realitatea.net.

Partia de la **Suior** a fost modernizata in urma cu doi ani, iar amenajarea a costat aproximativ 2 milioane de euro.

Pentru a citi despre complexul turistic **Suior**, accesati [aceasta sectiune](#) a site-ului nostru.

[Citeste mai mult...](#)

Sursa: www.dailybusiness.ro